MULTI-COM.PL





# Naprawa bootloadera Samsung Galaxy Express 2 (G3815)

ID produktu: 16645

Cena netto: **121,14 PLN**

Cena brutto: **149,00 PLN**

Waga: **0,40 kg**

## Opis produktu:

Naprawa bootloadera Samsung Galaxy Express 2 (G3815) jest to usługa polegającą na naprawie uszkodzonego boota w telefonach G3815. Naprawa dokonywana jest za pomocą naszych przystawek JTAG, dzięki czemu nic nie jest lutowane w telefonie (za wyjątkiem płyt głównych które wymagają montażu gniazda molex w celu podłączenia przystawki).

**Dane kontaktowe:**
Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia:0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

**Adres:**
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA

Przejdź do produktu

Dane aktualne na dzień 2018-03-05 05:00:02