MULTI-COM.PL



Naprawa bootloadera Samsung M8800 (Pixon)

ID produktu: 9176

Cena netto: **121,14 PLN**

Cena brutto: **149,00 PLN**

Waga: **0,40 kg**

Opis produktu:

Naprawa bootloadera Samsung M8800 (Pixon) jest to usługa polegającą na naprawie uszkodzonego boota, najczęściej po nieudanej próbie wgrania oprogramowania. Naprawa dokonywana jest za pomocą naszych przystawek JTAG, dzięki czemu nic nie jest lutowane w telefonie (za wyjątkiem płyt głównych które wymagają montażu gniazda molex w celu podłączenia przystawki).

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia:0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

Adres:
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA

Przejdź do produktu

Dane aktualne na dzień 2018-03-15 06:54:01