MULTI-COM.PL



Sita BGAP dla HTC nowy model - ud a00

ID produktu: 8698

Cena netto: **23,58 PLN**

Cena brutto: **29,00 PLN**

Waga: **0,02 kg**

Opis produktu:

Sita BGAP dla HTC nowy model - ud a00 jest układową matrycą do naprawy kulek po demontażu układów BGA.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia:0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

Adres:
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA

Przejdź do produktu

Dane aktualne na dzień 2018-03-16 04:40:02