
MULTI-COM.PL





Układ ładowania USB - 68803 9 PIN (tristar)

ID produktu: 21954

Cena netto: **22,76 PLN**

Cena brutto: **28,00 PLN**

Waga: **0,01 kg**

Opis produktu:

Układ ładowania USB - 68803 9 PIN (tristar) to układ BGA, który komunikuje się z ładowarką przed umożliwieniem ładowania telefonu i często powoduje powolne ładowanie lub lub jego brak. Uszkodzeniu ulega najczęściej po podłączeniu do nie oryginalnej ładowarki Apple. Układ 68803 jest opisany w iPhone 4, iPad 2 jako U2.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia:0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

Adres:
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA

Przejdź do produktu

Dane aktualne na dzień 2018-02-27 02:50:02