MULTI-COM.PL








# Układ ładowania USB - NXP 1608A1 U2/U5900/U1300 (tristar)

ID produktu: 17326

Cena netto: **19,51 PLN**

Cena brutto: **24,00 PLN**

Waga: **0,01 kg**

## Opis produktu:

Układ ładowania USB - NXP 1608A1 U2/U5900/U1300 (tristar) to układ BGA, który komunikuje się z ładowarką przed umożliwieniem ładowania telefonu i często powoduje powolne ładowanie lub lub jego brak. Uszkodzeniu ulega najczęściej po podłączeniu do nie oryginalnej ładowarki Apple. NXP 1608A1 to układ opisany w IPhone 5G jako U2, Ipad 4 jako U5900 a w Ipad Mini jako U1300

Przejdź do produktu

**Dane kontaktowe:**
Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia:0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

**Adres:**
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA